



## 亳州市人民政府办公室关于挂牌 督办整改全市 13 处重大火灾隐患的通知

亳政办秘〔2019〕31号

各县、区人民政府，亳州经开区管委会，亳芜现代产业园区管委会，市政府各部门、各直属机构：

为进一步改善消防安全环境，预防和减少火灾事故发生，市政府决定继续挂牌督办 13 处（含省级 3 处）重大火灾隐患。现将有关要求通知如下：

**一、提高站位，周密组织。**对重大火灾隐患实行政府挂牌督办，是推进火灾隐患排查整治的有效手段。各级政府和隐患单位主管部门要坚决贯彻落实省、市政府整治重大火灾隐患各项工作要求，把挂牌督办整改重大火灾隐患作为预防重特大火灾事故的重要举措，按照“谁主管，谁负责”的原则，制定督办工作方案，明确督办整改责任，加快推进整改工作。要充分发挥政府主导作用，主要领导亲自过问，分管领导靠前调度，确保 2019 年底前全部整改销案，坚决将火灾隐患消除萌芽状态，保障人民群众生

命财产安全。同时,要对本区域、本部门重大火灾隐患实施挂牌督办,始终保持对火灾隐患整治的高压态势。

**二、强化监管,合力攻坚。**各地、各有关部门要建立完善政府督办、部门联动、行业督导、联合执法和消防机构技术指导等工作机制,组织教育、公安、民政、住房城乡建设、商务、文化和旅游、应急、市场监管等职能部门积极履职尽责,有效形成整治重大火灾隐患的工作合力。各地、各有关部门要通过主流新闻媒体和互联网,对重大火灾隐患进行公示、曝光,宣传火灾隐患的严重性和危害性,加强社会舆论监督和群众监督,营造整改重大火灾隐患的浓厚氛围。

**三、落实责任,强化服务。**各地、各有关部门要坚持以防为主、防抗救相结合,按照“不放过任何一个漏洞,不丢掉任何一个盲点,不留下任何一个隐患”的要求,压实重大火灾隐患督办整改各个环节的工作责任,加大对隐患整改的跟踪督查和随机抽查力度。对工作不到位、责任不落实导致重大火灾隐患整改不力的,实行责任倒查并严肃追责。对重大火灾隐患单位拒不整改火灾隐患的,要依法责令停产停业、停止使用;对停产停业、停止使用后擅自营业、使用的,要依法采取强制措施。对挂牌督办的重大火灾隐患整改情况,市消防安全委员会年底将组织验收,并纳入市政府对各地政府消防工作考核的重要内容。各重大火灾隐

患单位要牢固树立消防安全主体责任意识，明确法人代表是火灾隐患整改第一责任人，逐级落实整改责任，明确整改时限，制定整改措施和整改期间监控防范措施，落实整改资金，确保重大火灾隐患整改销案。同时要制定应急预案并加强演练，切实防止隐患演变成火灾。

从4月份起，各县区政府、亳州经开区管委会要在每月25日前，将上月督办重大火灾隐患的阶段性整改情况上报市消防安全委员会办公室。重大火灾隐患整改完毕后，要向市消防安全委员会写出专题报告。

联系人：邢坤峰

联系电话：0558—5368042

附件：1. 省级重大火灾隐患表  
2. 市级重大火灾隐患表

亳州市人民政府办公室

2019年4月11日

（此件公开发表）



附件 1

## 省级重大火灾隐患表

序号	单位名称	地址	责任人	联系电话	场所性质	建筑基本概况	火灾隐患	责任单位
1	亳州市金王朝大酒店有限公司	谯城区魏武大道南段	姜标	17756727788	宾馆酒店	一栋六层宾馆，一栋五层餐饮，总建筑面积 8500 平方米，设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统。	1.宾馆一层和三层疏散走道设置栅栏； 2.自动喷水灭火系统不能正常使用； 3.自动消防设施不能正常联动控制； 4.员工宿舍违规使用可燃装修材料作装修； 5.封闭楼梯间内设置厨房使用液化石油气。	谯城区政府
2	涡阳县旭日华城小区	涡阳县乐行路北侧，刘西路西侧	沈庆太	18075211006	商业居住区	该商业居住区由三栋一类高层住宅楼、两栋商业楼、地下室组成，地上总面积 60575 平方米，地下总面积 9635 平方米。	1.火灾自动报警系统损坏； 2.自动喷水灭火系统损坏； 3.室内消火栓系统损坏； 4.部分灭火器过期； 5.超过50%消防应急照明灯和疏散指示标志损坏； 6.住宅公共区域存放电动自行车。	涡阳县政府
3	蒙城县华美酒店管理有限公司	蒙城县商城西路与北蒙大道交叉口	吴波	17756772256	宾馆酒店	该场所建筑六层，使用一至六层，建筑面积 4276 平方米，设置有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓、应急照明灯、疏散指示标志、灭火器。	1.火灾自动报警无法正常联动； 2.室内消火栓系统无法正常使用； 3.自动喷水灭火系统无法正常使用。	蒙城县政府

附件 2

## 市级重大火灾隐患表

序号	单位名称	地址	责任人	联系电话	场所性质	建筑基本概况	火灾隐患	责任单位
1	谯城区金沙洗浴会所	谯城区建安路中段	主红磊	13075027555	桑拿洗浴	一栋六层建筑，建筑面积 2300 平方米，客房 70 间，主要经营桑拿洗浴服务。	1.自动喷水灭火系统不能正常使用； 2.自动消防设施不能正常联动控制； 3.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常使用； 4.未按规定设置防排烟设施； 5.违规使用可燃装修材料搭建房屋； 6.室内外消火栓不能正常使用； 7.隔间、房间门未使用防火门； 8.消防泵房处于瘫痪状态。	谯城区政府



## 亳州市人民政府办公室行政规范性文件

2	玛利亚妇产医院	谯城区文帝路东头	曹亚苹	18133359308	医院	该建筑地上7层，建筑面积6000平方米。	1.未按规定设置火灾自动报警系统； 2.未按规定设置自动喷水灭火系统； 3.未按规定设置室内消火栓系统。	谯城区政府
3	涡阳县心港湾商务宾馆	涡阳县紫光大道	孟进步	18712268888	宾馆	该建筑主体七层，建筑面积1800平方米，设有消防水池、泵房，一层大厅，二至六层客房，设有室内消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统。	1.火灾自动报警系统损坏； 2.自动喷水灭火系统损坏； 3.消防联动控制柜停用； 4.室内消火栓系统无水； 5.部分灭火器、应急照明灯损坏。	涡阳县政府
4	涡阳县君豪大酒店	涡阳县站前路北侧	刘杰	15056755555	宾馆	该建筑主体七层，建筑面积5000平方米，一层大厅，二至六层客房，设有室内消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统。	1.自动报警系统损坏； 2.自动灭火系统损坏； 3.消火栓系统无水； 4.部分灭火器、应急灯损坏。	涡阳县政府
5	安徽广盛置业有限公司	利辛县人民路中段	刘军	13637196655	商住楼	该单位为地下一层地上十七层框架结构，一级耐火等级，建筑高度为53米，建筑面积为11395平方米（其中地下建筑面积为1054平方米）。地下一层为设备及辅助用房，一至三层为商业，四	1.消防设备供电不能满足一类负荷； 2.火灾自动报警系统不能正常运行； 3.自动喷水灭火系统不能正常使用； 4.楼梯间防烟设施设置不规范；	利辛县政府



## 亳州市人民政府办公室行政规范性文件

						至五层为宾馆，六至十七层为住宅。	5.管道井（电）防火封堵不到位。	
6	利辛县金敦娱乐会所	利辛县丹凤路东侧	马永辉	15556178727	公共娱乐场所	该建筑为地上 6 层框架结构，建筑高度 19.8 米，总建筑面积 1800 平方米，工程使用一至三层使用面积 900 平方米，使用功能为卡拉 OK 厅。	1.报警主机不能远程启泵消火栓泵和喷淋泵； 2.喷淋系统不能正常工作； 3.西侧楼梯间内设置包厢。	利辛县政府
7	国购名城小区	经开区紫苑路	孙成龙	17756729970	高层住宅	该小区南北区共 24 栋单体（其中公寓楼 1 栋，写字楼两栋），钢混结构，耐火等级二级，高度为 57.35 米（18 层），总建筑面积 374615.04 平方米，南北区地下车库建筑面积 17239 平方米。设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、应急照明及疏散指示标志等消防设施。	1.应急照明、疏散指示标志损坏，损坏率大于 30%； 2.消防车通道、救援场地被占用，影响火灾扑救； 3.消防电梯无法正常运行； 4.部分室外消火栓锈蚀或损坏，无法正常使用； 5.地下车库排烟设施不能正常使用； 6.消防水泵房配电箱末端自动切换装置不能正常自动切换； 7.火灾自动报警系统瘫痪，不能正常运行； 8.消防水泵及其他自动消防设施不	亳州经开区管委会



## 亳州市人民政府办公室行政规范性文件

							能实现联动功能。	
8	亳州市华寿养老服务有限责任公司	经开区漆园路与桐花路交叉口	沈孟峡	13856756366	人员密集场所	该公司原为亳州市利民生物科技有限公司综合楼，现被亳州市华寿养老服务有限责任公司改用作老年人居住场所，现使用一至二层，建筑面积 2074.8 平方米，设房间 29 个，入住 80 余名老人，设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统等消防设施。	1.二层北侧安全出口被封堵，南侧安全出口、疏散通道堆有杂物； 2.室内消火栓无水且箱内器材缺失，自动喷水灭火系统不能正常使用； 3.内走道未设排烟设施，未设置消防应急照明和疏散指示标志； 4.房间、走道采用大量可燃材料装修。	亳州经开区管委会





## 亳州市人民政府办公室行政规范性文件

9	蒙城县脑康医院管理有限公司	蒙城县西外环以东、政通路以北、鲲鹏路以西	吴卫民	17755992008	医院	该公司位于蒙城县新发地西南角商服楼东一层至八层；建筑高度 29.65 米，建筑面积 25578.89 平方米。此次装修面积 8761 平方米。工程主要配置有火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、手提式干粉灭火器，疏散指示标志、应急照明灯具等。	1.室内消火栓系统不能正常使用； 2.自动喷水灭火系统不能正常使用； 3.火灾自动报警系统无法正常联动。	蒙城县政府
---	---------------	----------------------	-----	-------------	----	---	--	-------



## 亳州市人民政府办公室行政规范性文件

10	蒙城京开置业有限公司	蒙城县鲲鹏西路北、体育路南、灵山大道西	董晋	13053181866	市场	该单位建筑总面积为66326.31平方米，主体总面积56520.16平方米，总基底面积18036.64平方米，连桥及走廊总面积9806.15平方米，连桥及走廊仅供通行使用。工程主要配置有火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、手提式干粉灭火器，疏散指示标志、应急照明灯具等。	1.火灾自动报警系统停用，不能恢复正常使用； 2.室内消火栓系统无法正常联动； 3.自动喷水灭火系统无法正常联动。	蒙城县政府
----	------------	---------------------	----	-------------	----	--	---	-------