



## 亳州市人民政府办公室关于 挂牌督办整改全市 13 处重大火灾隐患的通知

亳政办秘〔2018〕72号

各县、区人民政府，亳州经开区管委会，亳芜现代产业园区管委会，市政府各部门、各直属机构：

为进一步改善消防安全环境，预防和减少火灾事故发生，市政府决定挂牌督办 13 处（含省级 3 处）重大火灾隐患。现将有关要求通知如下：

**一、高度重视，周密组织。**对重大火灾隐患实行政府挂牌督办，既是推进火灾隐患排查整治的有效手段，也是政府消防工作考核的重要内容。各地各有关部门务必要站在维护社会稳定、保障人民群众安居乐业的高度，坚决贯彻落实省、市政府整治重大火灾隐患的工作要求，充分发挥政府主导作用，成立工作专班，制定督办工作方案和整改计划，落实隐患整改资金，强化整改措施，强力推进隐患整改，及时销案。同时要对本区域、本部门重大火灾隐患实施挂牌督办，始终保持隐患整治高压态势。

**二、部门联动，合力整改。**各地各有关部门要建立完善政府督办、部门联动、行业督导、联合执法和公安消防机构技术指导



等工作机制，组织公安、安全监管、文化旅游等职能部门和行业主管单位积极履职尽责，有效形成整治重大火灾隐患的工作合力。要通过电视、报纸、网络等媒体，对重大火灾隐患进行公示、曝光，宣传火灾隐患的严重性和危害性，加强社会舆论监督和群众监督，营造整改重大火灾隐患的浓厚氛围。

**三、落实责任，严格考核。**各地各有关部门要压实重大火灾隐患督办整改各环节的工作责任，加大对隐患整改的跟踪督查和随机抽查力度。对工作不到位、责任不落实导致重大火灾隐患整改不力的，实行责任倒查并严肃追责。对重大火灾隐患单位拒不整改隐患的，要依法责令停产停业、停止使用；对责令停产停业、停止使用后擅自营业、使用的，要依法采取强制措施。对挂牌督办的重大火灾隐患整改情况，市消防安全委员会年底将组织验收，并纳入市政府对各县区政府消防工作考核的重要内容。

从4月份起，各县区政府、亳州经开区管委会要在每月25日前，将上月督办重大火灾隐患的阶段性整改情况上报市消防安全委员会办公室（联系人：邢坤峰；电话：5368042）。重大火灾隐患整改完成后，要向市消防安全委员会写出专题报告。

附件：1. 省级重大火灾隐患表

2. 市级重大火灾隐患表



亳州市人民政府办公室

2018年4月15日

（此件公开发布）



附件 1

省级重大火灾隐患表

序号	单位名称	地址	责任人	联系电话	场所性质	建筑概况	火灾隐患	责任单位
1	亳州市欧斯丹商贸有限责任公司	亳州市谯城区魏武广场西北角	刘昌林	13703991167	商场	建筑面积 9000 多平方米，使用层数地上 1—4 层。	1.自动喷水灭火系统不能正常使用或运行； 2.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行； 3.设置室内消火栓系统不能正常使用。	谯城区政府
2	涡阳县时代广场小区	涡阳县淮中大道与东环路交叉口	葛启	15555250999	高层小区	小区内建有 9 栋一类高层建筑和 5 栋多层商业办公建筑，负一层人防地下室为机动车库，总建筑面积 138728 平方米。设有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟设施等消防设施。	1.自动喷水灭火系统不能正常使用或运行； 2.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行； 3.设置室内消火栓系统不能正常使用； 4.部分业主电动车违规停放充电。	涡阳县政府
3	利辛县胡集七彩世界文化综合体	利辛县胡集镇汇金路东侧	宋海华	13905680561	商场	建筑地上 2 层地下 1 层，框架结构，二级耐火等级，高 14.85 米，建筑面积 21613 平方米（其中地下建筑面积 884 平方米），地下一层为设备用房，1 层为商场，2 层为商场和影院，设置有室内外消火栓系统、自动喷淋系统、机械防排烟系统、火灾自动报警及联动系统、消防水炮系统、应急照明系统、防火卷帘、防火门、灭火器等消防设施器材。	1.机械排烟系统瘫痪； 2.正压送风系统瘫痪； 3.火灾报警系统联动系统瘫痪； 4.配电室发电机房气体自动灭火系统故障； 5.中厅内的水炮自动灭火系统故障。	利辛县政府



附件 2

市级重大火灾隐患表

序号	单位名称	地址	责任人	联系电话	场所性质	建筑概况	火灾隐患	责任单位
1	亳州市三胜服饰有限公司	亳州市谯城区汤陵农贸城28号楼	张桂英	18356716266	厂房、仓库	建筑面积3000多平方米，使用层数地上2—3层，2楼是仓库和车间，3楼是车间、办公室。	1.自动喷水灭火系统不能正常使用或运行； 2.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行； 3.设置室内消火栓系统不能正常使用。	谯城区政府
2	天利能源有限公司	谯城经开区	蒋秀云	18656797155	厂房	建筑面积7000平方米，建筑层数1层。	1.未按规定设置消防水源； 2.未按规定设置消防车道； 3.厂房与集体宿舍混合设置在同一建筑内。	谯城区政府
3	涡阳县锦江国际宾馆	涡阳县向阳路东侧	李建华	18726917777	酒店	主体七层，1—3层为饭店，4—7层为宾馆和健身房，总建筑面积3000平方米，设有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防设施器材。	1.自动喷水灭火系统不能正常使用或运行； 2.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行； 3.设置室内消火栓系统不能正常使用。	涡阳县政府



## 亳州市人民政府办公室行政规范性文件

4	亳州现代中药产业创业基地	亳州市汤王大道以西，105国道以东	梁雪秀	18956897775	厂房、仓库	建筑面积4860.63平方米，耐火等级二级，设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示标志。	1.部分车间疏散楼梯数量不足； 2.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行； 3.部分车间用作仓库，未设置自动喷水灭火系统。	亳州经开区管委会
5	亳州经济开发区碧海银沙洗浴中心	亳州市桐花路	李鑫博	17075677777	人员密集场所	场所位于亳州经开区桐华路与仙翁路交叉口的华府翡翠庄园商业A区01#楼，使用面积947.36平方米，装修层数2层，地上1层为门厅、浴池，2层为休息大厅、包间。工程设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示标志。	1.未形成封闭楼梯间； 2.未明确二层包间门、隔墙的耐火极限； 3.二层内走道未设置排烟设施； 4.二层袋形走道尽端的房间疏散门至最近安全出口大于9米； 5.未按要求设置消防控制室； 6.地上二层无窗房间的内部装修材料性能未在规定基础上提高一级。	亳州经开区管委会
6	蒙城县淮中购物中心	蒙城县鸿业未来城7号	乔志强	15505676569	商场	建筑两层，钢筋混凝土结构，耐火等级二级，建筑面积3400平方米。	1.安全出口被封堵； 2.室内消火栓系统不能正常使用； 3.防火卷帘损坏。	蒙城县政府
7	蒙城县至尊最高台酒店	蒙城县“1912”商业街12#商铺	王芳	15956917666	宾馆	建筑四层，钢筋混凝土结构，耐火等级二级，建筑面积6309.57平方米。	1.自动消防设施不能正常联动控制； 2.室内消火栓不能正常使用； 3.自动喷水灭火系统不能正常使用。	蒙城县政府



## 亳州市人民政府办公室行政规范性文件

8	安徽宇兴服饰有限公司	亳州经开区南区经六路西侧	王晓宇	18133334444	厂房	宇兴服饰厂房1-3#楼，钢筋混凝土（砼）结构，建筑面积8100平方米。	1.室外消火栓系统不能正常使用； 2.自动喷水灭火系统不能正常使用； 3.自动消防设施不能正常联动控制。	亳州经开区管委会
9	安徽广盛置业有限公司	利辛县人民路	刘军	13637196655	商住楼	该场所为地下一层地上十七层框架结构，一级耐火等级，建筑高度为53米，建筑面积为11395平方米（其中地下建筑面积为1054平方米）。地下一层为设备及辅助用房，1—3层为商业，4—5层为宾馆，6—17层为住宅。	1.管道井防火封堵不到位； 2.楼梯间防烟设施设置不规范； 3.商业部分与宾馆部分共用楼梯； 4.自动喷水灭火系统瘫痪； 5.火灾自动报警系统瘫痪； 6.消防供电不能满足一楼负荷。	利辛县政府
10	利辛县拉菲公馆娱乐会所	利辛县文州路	庞思香	18306778889	公共娱乐场所	建筑位于利辛县文州路,该工程为装修层数为地上4层,建筑高度14m，装修面积1200m <sup>2</sup> 。该工程主要设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、室内消火栓系统、防排烟系统、消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志等消防设施。	1.北侧消防控制室采用钢结构板房和塑料扣板吊顶； 2.火灾自动报警系统故障，不能联动控制控制风机，不能启动声光报警和切除非消防电源； 3.室内消火栓系统无水； 4.一层北侧安全出口处设置发电机，未采取防火分隔措施； 5.楼梯间内部应急照明灯和疏散指示标志损坏均不在工作状态； 6.喷淋系统故障。	利辛县政府